

Инструкция для выпускников по проведению ПЭ (ГИА-НОК)

Общие требования охраны труда

Дата проведения: 16 июня 2020 г.

Место проведения: СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж»

Группа: 481, 381

Ответственный исполнитель:

Мастер п/о Павленко В.А. и Иванов И.А.

Требования охраны труда во время работы

1.1. При выполнении конкурсных заданий участнику необходимо соблюдать требования безопасности при использовании инструмента и оборудования:

Наименование инструмента/оборудования	Требования безопасности
Пассатижи 160мм 1 шт Корщетка для очистки места сварки 1 шт Сварочная маска Защитные очки Маркер по металлу 1 шт Линейка измерительная металлическая Л-300 1 шт. Напильник с рукояткой №2 1 шт	Содержать рабочее место в чистоте, обрезки металла систематически убирать с рабочих мест и с проходов. Запрещается использовать при работе случайные предметы, загромождать рабочее место, проходы и проезды, оставлять включенными электроприборы и электроинструменты при прекращении подачи электроэнергии или перерыве в работе.
Шаблон сварщика УШС-3 1 шт Шаблон сварщика УШС-2 1 шт Фонарь светодиодный налобный 9 LED Headlamp 1 шт Защитные очки	Использовать шаблоны сварщика и производить замеры швов после полного остывания металла
Аккумуляторная УШМ (угловая шлифовальная машинка)	Зачистка околошовной зоны производится аккумуляторным УШМ после полного остывания металла в защитных очках. Использование перчаток при работе с УШМ запрещено!
Сварочное оборудование (сварочный аппарат, сборочный стол, принудительная вентиляция и т.д.)	Следить, чтобы шлак, брызги расплавленного металла, огарки электродов, обрезки металла и других предметов и личный инструмент не попадали на работающий персонал; Следить за надежностью крепления электрода в электрододержателе; Следить, чтобы провода сварочной цепи не подвергались механическим, тепловым и прочим воздействиям, могущим вызвать нарушение и повреждение их электроизоляции; Проверять состояние и наличие защитного заземления на корпусах электросварочной аппаратуры

1.2. При выполнении экзаменационных заданий и уборке рабочих мест:

- необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними разговорами и делами, не отвлекать других участников;
- соблюдать настоящую инструкцию;

- соблюдать правила эксплуатации оборудования, механизмов и инструментов, не подвергать их механическим ударам, не допускать падений;
- поддерживать порядок и чистоту на рабочем месте;
- рабочий инструмент располагать таким образом, чтобы исключалась возможность его скатывания и падения;
- выполнять конкурсные задания только исправным инструментом;

1.3. При неисправности инструмента и оборудования – прекратить выполнение экзаменационного задания и сообщить об этом Эксперту, а в его отсутствие заместителю главного Эксперта.